

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Муромцевский муниципальный
район Омской области
(наименование муниципального
образования Омской области)

"10" апреля 2015года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646450, Омская область, Муромцевский район, с. Мыс, ул. Тарская, д.18, 8(38158)34-316, myssosh@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3016,6 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 27000 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1975, год последнего капитального ремонта: 2010г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не запланирован, капитального Незапланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Мысовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Мысовская СОШ»
(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646450, Омская область, Муромцевский район, с. Мыс, ул. Тарская, д.18, 8(38158)34-316, myssosh@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*)

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет Образования Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д.2, 8(38158)22-504, murom@mr.omskportal.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом подвоз на школьном автобусе из близлежащих деревень (д. Черталы, Курнево).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

_____ ,
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,5,6,7, 8,9,73,74
2	Вход (входы) в здание	ДУ		10,11,12,13, 14,15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		16,17,18,19, 20,21,22,23, 63,64,65,66, 67
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		24,25,26,27, 28,29,30,31, 32,33,34,35, 36,37,38,39, 40,41,42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		43,44,45,46, 47,48,49,50, 51,52,53,54, 55,56,57,58
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		13,15,23,24, 26,28,33,43, 47,50,54,59, 64,67,68,69, 70,71,72
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		5,6

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями

умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДУ

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 4 квартал 2017 года
в рамках исполнения плана адаптации от 10 апреля 2015года
(указывается план адаптации объекта (далее – план))

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки	на _____	42л
Результаты фотофиксации на объекте	на _____	38л
Поэтажные планы, технический паспорт	на _____	1л
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____		

3.2. Период проведения работ 4 квартал 2017 года
в рамках исполнения плана адаптации от 10 апреля 2015года
(указывается план адаптации объекта (далее – план))

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____


3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки


Приложения:

Результаты экспертной оценки	на <u>42л</u>
Результаты фотофиксации на объекте	на <u>38л</u>
Поэтажные планы, технический паспорт	на <u>1л</u>
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____	


Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)
Руководитель бюджетного учреждения
Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Муромцевского района»:
Шарышова Ольга Петровна


(подпись)


Заместитель председателя комиссии:
Заместитель руководителя бюджетного
учреждения Омской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Муромцевского района»:
Евдокимова Наталья Викторовна


(подпись)


Секретарь комиссии:
Специалист по социальной работе
отделения социальной реабилитации
инвалидов бюджетного учреждения
Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Муромцевского района»:
Шарапова Ольга Васильевна


(подпись)


Члены комиссии:
Заведующий отделением социальной
реабилитации инвалидов бюджетного
учреждения Омской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Муромцевского района»:
Алексеенок Татьяна Михайловна


(подпись)


Председатель Муромцевского района
организации Всероссийский общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»:
Кобыльская Ольга Васильевна


(подпись)

Ведущий специалист отдела
строительства, газификации,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Муромцевского
муниципального района:
Щепенева Татьяна Михайловна


(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте:


(подпись)



Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)
МБОУ «Мысовская средняя общеобразовательная школа»
646450, Омская область, Муромцевский район, с. Мыс, ул. Тарская, 18
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	Есть		7,8,9	Вход № 1-калитка деревянная шириной 0,95м. Для заезда автотранспорта двустворчатые металлические ворота ширина одной и второй створки по	К,О,С	Обозначить вход указателями и тактильной информацией	Текущий ремонт

					2,80м. Вход № 2 калитка деревянна я шириной 1,20м. Указателе й нет.			
2	Путь (пути) движения на территории	Ес ть		3,4 ,5, 6	Тротуаров нет. К зданию от входов ведут грунтовые дороги.	К,О,С	Сделать тротуары, по ширине – 2 м. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принимать не менее 0,05 м. Покрытие пешеходных дорожек должны быть из твердых материалов, ровным, шероховаты м, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	Текущ ий ремонт
3	Лестница (наружная)	Не т						
4	Пандус (наружный)	Не т						
5	Автостоянка и парковка	Ес ть		73, 74	Имеется стоянка автотрансп орта, она неорганиз	К,О,С	На парковке предусмотре ть место для стоянки автомашины	Текущ ий ремонт

				ованна не огорожена нет выделенных мест для автомобилей ей инвалидов. На территории школы имеется школьная остановка, не обозначена знаком.		инвалида на кресле-коляски размером 6,0м х3,6 м обозначить знаком.	
6	Общие требования к зоне	Отсутствует система информации для глухих и слепых. Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2011, п.п. 4.1;4.2. Вся территория образовательного учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		3,4,5,6	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	Есть		10, 11	Лестница из 2 ступенек, 1-я ступенька высота подступеньки 18см, ширина проступи 44см, 2-я ступенька высота подступеньки 16см, ширина проступи 42см. Нет поручней	О, С	Ширину проступей следует принять от 0,35 до 0,40 м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Установить поручни высотой 0,9м и дополнительно 0,7 м.	Текущий ремонт

							Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и иметь нетравмоопасное окончание. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни	
2	Пандус (наружный)	Н е т			Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами	К,О	Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20, его длина составит 6,8 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтал	Капитальный ремонт

						<p> бной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончания х пандуса предусмот реть свободную зону размером не менее 1,5x1,5 м. Пандус должен иметь двухсторо ннее ограждени е с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м Поручни должны выступать за марш пандуса на 0,3 м и быть нетравмоо пасными. Расстояни е между поручнями должно быть в </p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,05 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности</p>	
3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		11	<p>Площадка не имеет дефектов покрытия. Есть навес. Размеры площадки</p>	К,О,С	<p>Не нуждается</p>

					2,5м х4,00м		
4	Дверь (входная)	Е с т ь	12, 13, 14	<p>Четыре деревянные двери (с учетом тамбура) двупольные. шириной 1,54м, первая створка со стеклянной вставкой шириной 77см, ширина второй створки 77см. Обе створки рабочие</p> <p>Порога нет.</p> <p>Вторая дверь из тамбура деревянная ширина первой рабочей створки 0,75м, второй рабочей створки 0,73м. Порог 2см.</p>	К,О,С	<p>Понизить порог до 0,014м. Замена дверей. Ширина входной двери должна быть не менее 1,2м с шириной рабочей створки не менее 0,90м. В полотнах наружных дверей следует предусмотреть смотровые панели заполненные прозрачными и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах 0,5 до 1,2м от уровня пола.</p>	Текущий ремонт

							Должна быть маркировка (в виде желтого круга) на высоте 1,3-1,5м, размера 200х200мм	
5	Тамбур	Е с т ь		15	Глубина тамбура 0,93м, ширина 1,67м	К,О,С	Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании и дверей должна быть не менее 2,30м, при ширине не менее 1,50м	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех, согласно требованиям СП 59.13330.2012, п. 4.1 и п.5.1						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		10,11,12,13,14,15	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея,	Есть		16, 17	Имеется вестибюль, который переходит в коридор.	К,О,С	На полу контрастной полосой обозначит	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	балкон)				Нет мест ожидания		ь пути движения к зоне обслуживания. Оборудовать местами ожидания	
2	Лестница (внутри здания)	Есть		18, 19, 20, 21	Две лестницы ведущие на второй этаж. 1-я лестница из 9 ступенек, высота подступенки 0,15м., ширина проступи 0,30м. 2-я лестница из 11 ступеней. Высота подступенки 0,15м, ширина проступи 0,30м. Высота перил 0,83м. Ширина	О,С	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					лестницы 1,20м		края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Поручни следует располагать с двух сторон на высоте 0,9м. и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы, на 0,3м., и имеющие	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							не травмоопасное завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04м. до 0,06м. Поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании	
3	Пандус (внутри здания)	Нет						
4	Лифт пассажирский (или	Нет				К	Приобрести гусеничны	ТСР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	подъемник)						й подъемник	
5	Дверь	Есть		22, 23	Деревянная двупольная, ведущая на лестницы. ширина первой рабочей створки 0,59м, ширина второй рабочей створки 0,47м. Порог 2см.	К,О,С	Понизить порог до 0,014м. Замена двери, одна рабочая створка должна быть не менее 0,90м.	Текущий ремонт
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть		63, 64, 65, 66	Две двери с учетом тамбура. Двери деревянные двупольные, ширина первой рабочей створки 0,78м., ширина второй створки 0,92м., порог 8 см, Вторая	К,О,С	Понизить порог до 0,014м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					дверь двупольная, ширина первой створки 0,69м, ширина второй створки 0,80м. У второй двери порог 5см		наклеены световые ленты	
7	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех, согласно требованиям СП 59.13330.2012, п. 4.1;5.1						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		16,17,18,19,20,21,22,23,63,64,65,66	Текущий ремонт, ТСР

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" –

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	Есть						
1.1	Кабинет №28 Программирования и ЭВМ	Есть		28, 29	Деревянные двери шириной 0,90м, порог 1см	К,О,С		Не нуждается
1.2	Кабинет №24 Иностранного языка	Есть		26, 27	Деревянные двери шириной 0,90м, порога нет	К,О,С		Не нуждается
1.3	Кабинет № 22 Истории	Есть		24, 25	Деревянные двери шириной 0,90м,	К,О,С		Не нуждается

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					порога нет			
2	Зальная форма обслуживания (Спортивный зал)	Есть		36, 37, 38	Двери двухстворчатые. Первая створка шириной 70см, вторая створка шириной 72см. Порог 9см. Имеется перепад высоты в виде лестницы состоящей из 4 ступенек. Высота первых двух ступенек 16см, ширина проступи 26 см. Высота третьей ступеньки 19см, ширина 27см. Четвертая ступенька	К,О,С	Понизить порог до 0,014м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7м, выступающие за марш лестницы на 0,3м и имеющие нетравмоопасное завершение. Выделить контрастным цветом краевые ступени.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					высотой 21см, ширина проступи 30см.			
2.1	Столовая	Есть		24, 25	Двери деревянные двупольные шириной 1,18м. Ширина одной створки 0,58м. Ширина второй створки 0,60м. Обе створки рабочие. Порог 3см Раковины находятся на высоте 0,80м	К,О,С	Замена двери. Одна рабочая створка должна быть не менее 0,90м. На двери с шириной рабочей створки не менее 0,90м должна быть маркировка(в виде желтого круга) на высоте 1,3-1,5м. Размером 200х200мм	Текущий ремонт
2.2	Актовый зал	Есть		39, 40, 41, 42	Дверь деревянная двухпольная ширина 1-й	О,С	Замена дверей, одна рабочая створка должна	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					створки 0,67м, ширина 2-й створки 0,70м., обе створки рабочие порог 6см. Высота сцены 0,48м. Вход на сцену состоит из 1 ступеньки Высота подступенок 22см, ширина проступи 34см		быть 0,90м. Предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках в соответствии с СП 59.13330.2011 (п.7.2.4) в одном уровне с входом в актовый зал. Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							бортикам и по бокам. Лестницы и пандусы должны иметь ограждения с двойным и поручням и на высоте 0,5;0,7; 0,9 м.	
2.3	Библиотека	Есть		30, 31, 32	Двери деревянные, двупольные 120м. Ширина одной рабочей створки 60см. Ширина второй рабочей створки 60см. Стеллажи находятся на высоте 1,50м. Порога	К,О,С	Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку располагать не выше 1,2м при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1м. Обеспечить место	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					нет. Нет выделенного места для инвалидов		для инвалида.	
3	Прилавочная форма обслуживания	Н е т						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Н е т						
5	Кабина индивидуально обслуживания	Н е т						
6	Общие требования к зоне	СП 59.13330.2012, п.5.2.3, 5.2.4, 7.7.3.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона	ДУ		28,29,26,27,24,25,36,37, 38,39,40,41,42	Текущий ремонт

обслуживания инвалидов				
------------------------	--	--	--	--

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для

передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната (муж., жен.) 2 этаж	Есть		43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	Двери шириной 0,60м, порога в туалетной комнате (муж.) нет. Порог в туалетной комнате (жен.) 2см.	К,О,С	Замена дверей, расширение дверных проемов до 0,90м. Удалить перепад высоты. Ширина кабины должна быть не менее	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					<p>Дверной проем в туалетах шириной по 0,59м. Глубина туалетных комнат 1,44м, ширина 1,48м. Раковины находятся на высоте 0,80м. Нет кабины для инвалидов и МГН (адаптировать только одну кабину)</p>		<p>1,65м, глубина-1,8м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75м, для размещения кресла-коляски, а также крючки. Установить откидные опорные поручни, штанги поворотные или откидные сидения. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим</p>	

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Оборудовать системой тревожной сигнализацией, обеспечивающей связь с дежурным персоналом	
1.1	Туалетная комната (жен) 1 этаж	Есть		50, 51, 52, 53	При входе в туалетную комнату имеется коридор длина которого 5,96м,	К,О,С	Замена дверей, расширение дверных проемов до 0,90м. Понизить порог до 0,014м. Удалить	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					<p>ширина 1,80м Дверь шириной 80см. Порог 8см. В туалетной комнате имеется две кабинки, одна из которых оборудована раковиной и унитазом, подход к унитазу имеет перепад высоты 30см. Раковина на высоте 0,80м. Дверной проем шириной 2,50м. Дверь отсутствует. Вторая</p>		<p>перепад высоты. Ширина кабины должна быть не менее 1,65м, глубина-1,8м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75м, для размещения кресла-коляски, а также крючки. Установить откидные опорные поручни, штанги поворотные или откидные сидения. Унитазы</p>	

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					кабинка оборудована одним унитазом, которая закрывается дверью. Дверь деревянная, шириной 60см. Порог 3см. Нет кабины для инвалидов и МНГ (адаптировать только одну кабину)		следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Оборудовать системой тревожной сигнализацией, обеспечивающей связь с дежурным персоналом	
1.2	Туалетная комната (муж.) 1 этаж	Есть		54, 55, 56,	При входе в туалетну		Замена дверей, расширение	Капитальный

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
				57, 58	ю комнату имеется коридор, который разделен колонной, ширина которой 0,30м. Длина коридора 5,93м, ширина 2м. Дверь шириной 80см. Порог 8см. В туалетной комнате имеется две кабинки, одна из которых оборудована раковиной и унитазом, подход к унитазу имеет перепад высоты		е дверных проемов до 0,90м. Понизить порог до 0,014м. Ширина кабины должна быть не менее 1,65м, глубина-1,8м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75м, для размещения кресла-коляски, а также крючки. Установить откидные опорные поручни, штанги поворотны	ремонт

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					<p>32см. Раковина на высоте 0,80м. Дверной проем шириной 2,00м. Дверь отсутствует. Вторая кабинка оборудована одним унитазом, которая закрывается дверью. Дверь деревянная, шириной 57см. Порог 3см. Нет кабины для инвалидов и МНГ (адаптировать только одну</p>		<p>е или откидные сидения. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Оборудовать системой тревожной сигнализацией, обеспечивающей связь с дежурным персоналом</p>	

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					кабину)		м	
2	Душевая/ванная комната	Нет						
3	Бытовая комната	Нет						
3.1	Раздевалка (муж. и жен.)	Нет				К,О,С	Зоны переодевания учащихся инвалидов в гардеробе должны иметь специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания	
3.2	Гардероб каб. №20	Есть		59, 60, 61,	Дверь в гардероб шириной	К,О,С	Расширение дверных проемов,	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
				62, 63	80см, порога нет. Вешалки находятся на высоте 1,14м-1,40м		замена дверей до 0,90м.	т
4	Общие требования к зоне	Наличие одной доступной кабины в соответствии с п.5.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2011						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	Есть		13,15,23, 24,26,28, 33,43,47, 50,54,59, 64,67,68, 69,70,71	Есть указатели и обозначения табличками	К,О,С		Не нуждается
2	Акустические средства	Есть		72	Школьный звонок не продублирован световой индикацией	Г	В помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора	Текущий ремонт

							ора школьного звонка, а также световой сигнализац ии. Установит ь индукцион ную петлю	
3	Тактильные средства	Нет				С	Тактильные средства, выполняющ ие предупреди тельную функцию на покрытии пешеходны х путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информаци и или начала опасного участка, изменения направлени я движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимаетс я в пределах 0,5-0,6 м.	Теку щий ремон т

						<p>Перед открытой лестницей за 0,8-0,9м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Участки пола на путях Движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						и с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной окраской для разметки.	
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003.					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации и (вид работы)* *
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		13,15,23,24,26,28,33,43,47,50,54,59,64,67,68,69,70,71,72	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____